

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 94

Е.И.Екимцова

« *июль* » 2018 г.

Паспорт № 293

доступности

**Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения № 94 «Детский сад
общеразвивающего вида с осуществлением
деятельности по художественно-эстетическому
направлению развития воспитанников»
(объект социальной инфраструктуры) для инвалидов и
предоставляемых услуг**

г. КЕМЕРОВО-2018



МБДОУ № 94

И.Екимцова/

20 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование объекта: здание Муниципального бюджетного образовательного учреждения № 94 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников»

1.2. Адрес объекта: 650023, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Ленина, 122-б.

1.3. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее 2-х этажное здание 1825,1 м². площадь прилегающего участка-4799 м².

1.4. Год постройки-1977, последний капитальный ремонт-нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтов-текущего-2018, капитального-нет

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Наименование организации(учреждения).(полное юридическое наименование-согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное образовательное учреждение № 94 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников» (МБДОУ № 94 «Детский сад общеразвивающего вида»)

1.7. Юридический адрес: 650023, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Ленина, 122-б. 8(3842) 54-62-28

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление.

1.9. Форма собственности: государственная.

1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация: Управление образования г. Кемерово.

1.12. Адрес вышестоящей организации: 650099, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Советский, д. 54 8(3842) 36-46-19

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: образование

2.2. Виды оказываемых услуг: предоставление дошкольных образовательных услуг

2.3. Категория обслуживаемого населения по возрасту: дети в возрасте от 1,5 до 7 лет

2.4. Форма оказания услуг: на объекте

2.5. Категория обслуживаемых инвалидов: нет

2.6. Плановая мощность: 155 детей, фактическая наполняемость 130 детей, пропускная способность 155 детей.

2.7. Участие в исполнении ИПР ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: по пр. Ленина-автобусы 87,126,1,19,82 троллейбусы-2,3,4,11 до остановки «СКБ банк»; автобусы-87,126,19,42 троллейбусы-1,3,4,11 до остановки «ул. Волгоградская»; по пр. Октябрьскому-автобусы 16,27,29 троллейбусы 6,7 до остановки «ул. Волгоградская»

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: **200м.**

3.2.2. Время движения пешком: **5мин.**

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **да**

3.2.4. Перекрестки: регулируемые: со звуковой сигнализацией и таймером: **нет.**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: бордюры с адаптированными пешеходными уклонами не более 5%. Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет.**

Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности объекта для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности объекта для инвалидов	Оценка состояния имеющихся недостатков в обеспечении условной доступности объекта для инвалидов
1.	Выделение стоянки для автотранспортных средств инвалидов	Нет
2.	Сменные кресла-коляски	Нет
3.	Адаптированные лифты	Нет
4.	Поручни	Поручни квадратного сечения 15мм*15мм
5.	Пандусы	Нет
6.	Подъемные платформы (аппарели)	Нет
7.	Раздвижные двери	Нет
8.	Доступные входные группы	Нет. Входная площадка не выделена контрастным цветом, отсутствуют предупреждающие тактильные указатели: ширина дверных проемов не соответствует нормативным требованиям(СНИП35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН»
9.	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Нет. Не доступны для лиц МГН
10.	Достаточная ширина дверных проемов, лестничных маршей, площадок	Нет. На пути движения пороги, ширина дверных проемов не соответствует нормативным требованиям(СНИП35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН»
11.	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам(местам предоставления услуг)инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Нет. Оборудование и носители информации отсутствуют, дорожки к игровым площадкам имеют множество дефектов и не могут быть использованы для передвижения по ним детей с ограниченными возможностями
12.	Дублирование необходимой для инвалидов,	Нет. Нумерация шкафов в

	имеющих стойкие расстройства функции зрительной информации-звуковой информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	раздевальных комнатах не имеет рельефного шрифта Брайля и контрастного фона.
13.	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Нет
14.	Иные	Нет

Оценка соответствия уровня обеспечения доступности услуг для инвалидов

№ п/п	Показатели доступности	Наличие/отсутствие
1.	Наличие на объекте помещения, предназначенного для проведения массовых мероприятий, оборудованное индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой	нет
2.	Предоставление (возможность) на объекте услуг с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	нет
3.	Численность работников, предоставляющих услуги в сфере образования, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъекта РФ	Кол-во чел.-0
4.	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	нет
5.	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютера.	нет
6.	Численность педагогических работников, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптивным основным образовательным программам (для дошкольных образовательных организаций)	Кол-во чел.-0
7.	Численность детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием	Кол-во чел.-0

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов-форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта(форма обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	«ДУ»
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3.	с нарушением опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
4.	с нарушением зрения	«ВНД»
5.	с нарушением умственного развития	«ВНД»
6.	с нарушением слуха	«ДУ»

*-указывается один из вариантов: «ДУ»-доступность условная: дополнительная помощь сотрудника; «ВНД»-не организована доступность. «А»-доступность всех зон и помещений-универсальная.

3.4.Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию(участку)	ДП-И(Г.У.О) ВНД-И(К.С)
2.	Вход (выходы) в здании	ДЧ-И(Г.У) ВНД(О.С.К)
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ-И(Г) ВНД(О.У.С.К)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(Г.У) ВНД(О.С.К)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7.	Пути движения к объекту	ДП-В

**«ДП-В»-доступно полностью всем. «ДЧ-И»-доступно частично избирательно(указать категории инвалидов). «ДП-И»-доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов). «ДУ»-доступно условно. «ВНД»-временно недоступно.

3.5.Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ – данный объект имеет среднюю оценку состояния доступности для инвалидов и маломобильных групп населения, т.е. **доступен частично, избирательно.**

Пользователями услуг учреждения являются дети дошкольного возраста, передвижение которых по объекту осуществляется только в сопровождении сотрудников. В связи с этим доступность объекта может быть обеспечена при организации обучения специалистов, по оказанию необходимой квалифицированной помощи МГН (знание специфики различных групп инвалидности и влияния ее на способности передвижения внутри помещений, на прилегающих территориях: умение использовать специальную технику при оказании помощи МГН).

Территории прилегающая к зданию (участок):

Выделить места для парковки инвалидов, обозначить их соответствующими международными символами:

Вход в здание (главный вход, входы в группы расположенные на первом этаже):

Установить пандус на высоту входной площадки входы в группы расположенные на первом этаже (п.4.1.14 СП 59.13330.2012); установить противоскользящее покрытие на края ступеней; установить поручни вдоль марша лестницы в соответствии с нормативными требованиями на высоту 0.9м. и 0.5м. (п.4.1.14, 5.2.15 СП 59.13330.2012, п. 3.32 СНиП 35-01-2001); увеличить дверные проемы до ширины рабочего полотна в свету не менее 90 см. или ширины достаточной для проезда детского кресла-коляски с посторонней помощью; снизить высоту порогов входных дверей (не более 1.4см, один элемент порога); двери оборудовать

доводчиком с задержкой автоматического закрывания не менее 5 секунд: установить кнопку вызова персонала в пределах досягаемости с уровня земли.

Путь (пути) движения внутри здания:

Установить недостающие поручни вдоль обеих сторон маршей лестниц 0,9м. и 0,5м. (п.4.1.14. 5.2.15 СП 59.13330.2012, п. 3.32 СНИП 35-01-2001); увеличить дверные проемы до ширины рабочего полотна в свету не менее 90 см. или ширины достаточной для проезда детского кресла-коляски с посторонней помощью; снизить высоту порогов (не более 1,4см. один элемент порога); при необходимости передвижения по внутренним лестницам для инвалидов использующих кресла-коляски приобрести мобильный подъемник.

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта):

Оборудовать места для лиц с нарушением слуха

Санитарно-гигиенические помещения:

В группах, где имеются унитазы установить опорные поручни, оборудовать поручнями раковины.

Система информации на объекте:

На всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели, рельефные (тактильные) полосы, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, и т. д.) (п. 5.5 СП 59.13330.2012).

Полное соответствие объекта нормативным требованиям в части доступности для МГН возможно только при капитальном ремонте и/или реконструкции.

4. Управленческие решения.

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работ)*
1.	Территория, прилегающая к зданию(участок)	Необходим ремонт дорожного покрытия. Установка визуальной и тактильной информации.
2.	Входы в здание	Индивидуальное решение с ТСП. Установка пандуса, изготовление таблиц Брайля, светового и звукового маяка
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт асфальтового покрытия, установка мест отдыха

8.	Все зоны и участки	Установка визуальной информации, тактильных средств и обозначений, поручней, кнопки вызова, задерживающих закрывание дверей устройств, звукового и светового маяка, звукового оповещения о приеме
----	--------------------	---

*-указывается один из вариантов (видов работы). Индивидуальное решение с ТСП.

Технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания

4.2.Период проведения работ-до особых указаний, при наличии финансирования.

4.3.Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: _____

4.4. Для принятия решения требуется. не требуется(нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза: разработка проектно-сметной документации - нет

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) - нет

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов - нет

5. Заключение о доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (отметить фактическую доступность)

Степень доступности объекта	Фактическая доступность для инвалидов и других МГН				
	На кресле-коляске(К)	С поражением опорно-двигательного аппарата (О)	С поражением зрения (С)	С поражением слуха (Г)	Другие МГН
Объект полностью доступен	нет	нет	нет	да	нет
Объект доступен в зоне оказания услуг	нет	нет	частично	частично	нет
Объект частично доступен	нет	нет	да	да	да

6. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информация об объекте) от «__» ____ 2018г.

2. Акта обследования объекта: № ____ от «__» ____ 2018г.

2.1. Приложения к акту обследования №1, №2, №3, №4, №5, №6.



Заведующий МБДОУ № 94
И.Екимцова/
2018г.

Анкета

(информация об объекте социальной инфраструктуры)
к паспорту доступности оси

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование объекта: здание Муниципального бюджетного образовательного учреждения № 94 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников»

1.2. Адрес объекта: 650023, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Ленина, 122-б.

1.3. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее 2-х этажное здание 1825,1 м². площадь прилегающего участка-4799 м².

1.4. Год постройки-1977, последний капитальный ремонт-нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтов: текущего-2018, капитального-нет

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Наименование организации (учреждения). (полное юридическое наименование-согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное образовательное учреждение № 94 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников» (МБДОУ № 94 «Детский сад общеразвивающего вида»)

1.7. Юридический адрес: 650023, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Ленина, 122-б.

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление.

1.9. Форма собственности: государственная.

1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация: Управление образования г. Кемерово.

1.12. Адрес вышестоящей организации: 650099, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Советский, д. 54

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности: образование

2.2. Виды оказываемых услуг: предоставление дошкольных образовательных услуг

2.3. Категория обслуживаемого населения по возрасту: дети в возрасте от 1,5 до 7 лет

2.4. Форма оказания услуг: на объекте

2.5. Категория обслуживаемых инвалидов: нет

2.6. Плановая мощность: 155 детей, фактическая наполняемость 130 детей, пропускная способность 155 детей.

2.7. Участие в исполнении ИПР ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: по пр. Ленина-автобусы 87,126,1,19,82 троллейбусы-2,3,4,11 до остановки «СКБ банк»; автобусы-87,126,19,42 троллейбусы-1,3,4,11 до остановки «ул.Волгоградская»; по пр. Октябрьскому- автобусы 16,27,29 троллейбусы 6,7 до остановки «ул. Волгоградская»

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: **200м.**

3.2.2. Время движения пешком: **5мин.**

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **да**

3.2.4. Перекрестки: **регулируемые:** со звуковой сигнализацией и таймером: **нет.**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: бордюры с адаптированными пешеходными уклонами не более 5%. Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет.**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов-форма обслуживания* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта(форма обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	«ДУ»
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3.	с нарушением опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
4.	с нарушением зрения	«ВНД»
5.	с нарушением умственного развития	«ВНД»
6.	с нарушением слуха	«ДУ»

*-«ДУ»-доступность условная: дополнительная помощь сотрудника; «ВНД»-не организована доступность. «А»-доступность всех зон и помещений-универсальная.

3.4.Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию(участку)	ДП-И(Г.У.О) ВНД-И(К.С)
2.	Вход (выходы) в здании	ДЧ-И(Г.У) ВНД(О.С.К)
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ-И(Г) ВНД(О.У.С.К)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(Г.У) ВНД(О.С.К)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7.	Пути движения к объекту	ДП-В

** - «ДП-В» - доступно полностью всем. «ДЧ-И» - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов). «ДП-И» - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов). «ДУ» - доступно условно. «ВНД» - временно недоступно.

4. Управленческие решения.

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работ)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Необходим ремонт дорожного покрытия. Установка визуальной и тактильной информации
2.	Входы в здание	Индивидуальное решение с ТСП. Установка пандуса. изготовление таблиц Брайля. светового и звукового маяка
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт асфальтового покрытия, установка мест отдыха
8.	Все зоны и участки	Установка визуальной информации, тактильных средств и обозначений, поручней, кнопки вызова, задерживающих закрывание дверей устройств, звукового и светового маяка, звукового оповещения о приеме

* - указывается один из вариантов (видов работ). Индивидуальное решение с ТСП

Размещение информации на карте доступности субъекта РФ согласовано
**Екимцова Елена Ивановна, заведующий МБДОУ № 94 « Детский сад
 общеразвивающего вида», 8(342) 54-62-28**



МБДОУ № 94
И.Екимцова/
20 г.

Акт обследования
Объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта: здание Муниципального бюджетного образовательного учреждения № 94 « Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников»
- 1.2. Адрес объекта: 650023, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Ленина, 122-б.
- 1.3. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее 2-х этажное здание 1825.1 м², площадь прилегающего участка - 4799 м².
- 1.4. Год постройки - 1977, последний капитальный ремонт - нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтов: текущего - 2018, капитального - нет

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Наименование организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное образовательное учреждение № 94 « Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников» (МБДОУ № 94 «Детский сад общеразвивающего вида»)
- 1.7. Юридический адрес: 650023, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Ленина, 122-б.
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности: государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация: Управление образования г. Кемерово.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: 650099, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Советский, д. 54

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: предоставление дошкольных образовательных услуг
- 2.3. Категория обслуживаемого населения по возрасту: дети в возрасте от 1,5 до 7 лет
- 2.4. Форма оказания услуг: на объекте
- 2.5. Категория обслуживаемых инвалидов: нет
- 2.6. Плановая мощность: 155 детей, фактическая наполняемость 130 детей, пропускная способность 155 детей.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: по пр. Ленина-автобусы 87.126.1.19.82 троллейбусы-2.3.4.11 до остановки «СКБ банк»; автобусы-87.126.19.42 троллейбусы-1.3.4.11 до остановки «ул.Волгоградская»; по пр. Октябрьскому-автобусы 16.27.29 троллейбусы 6,7 до остановки «ул. Волгоградская»

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 200м.

3.2.2. Время движения пешком: 4мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4. Перекрестки: регулируемые: со звуковой сигнализацией и таймером: нет.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: визуальная.

3.2.6. Перепады высоты на пути: бордюры с адаптированными пешеходными уклонами не более 5%. Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов-форма обслуживания* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта(форма обслуживания)*.
1.	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	«ДУ»
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3.	с нарушением опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
4.	с нарушением зрения	«ВНД»
5.	с нарушением умственного развития	«ВНД»
6.	с нарушением слуха	«ДУ»

*-«ДУ»-доступность условная: дополнительная помощь сотрудника: «ВНД»-не организована доступность. «А»-доступность всех зон и помещений-универсальная.

3.4.Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию(участку)	ДП-И(Г.У.О) ВНД-И(К.С)
2.	Вход (выходы) в здании	ДЧ-И(Г.У) ВНД(О.С.К)
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ-И(Г) ВНД(О.У.С.К)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(Г.У) ВНД(О.С.К)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7.	Пути движения к объекту	ДП-В

**«ДП-В»-доступно полностью всем, «ДЧ-И»-доступно частично избирательно(указать категории инвалидов), «ДП-И»-доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов), «ДУ»-доступно условно, «ВНД»-временно недоступ

3.5.Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ – данный объект имеет среднюю оценку состояния доступности для инвалидов и маломобильных групп населения, т.е. **доступен частично, избирательно.**

Пользователями услуг учреждения являются дети дошкольного возраста, передвижение которых по объекту осуществляется только в сопровождении сотрудников. В связи с этим доступность объекта может быть обеспечена при организации обучения специалистов, по оказанию необходимой квалифицированной помощи МГН (знание специфики различных групп инвалидности и влияния ее на способности передвижения внутри помещений, на прилегающих территориях: умение использовать специальную технику при оказании помощи МГН).

Территории прилегающая к зданию (участок):

Выделить места для парковки инвалидов, обозначить их соответствующими международными символами;

Вход в здание (главный вход, входы в группы расположенные на первом этаже):

Установить пандус на высоту входной площадки входы в группы расположенные на первом этаже (п.4.1.14 СП 59.13330.2012); установить противоскользящее покрытие на края ступеней; установить поручни вдоль марша лестницы в соответствии с нормативными требованиями на высоту 0,9м. и 0,5м. (п.4.1.14, 5.2.15 СП 59.13330.2012, п. 3.32 СНиП 35-01-2001); увеличить дверные проемы до ширины рабочего полотна в свету не менее 90 см. или ширины достаточной для проезда детского кресла-коляски с посторонней помощью; снизить высоту порогов входных дверей (не более 1,4см. один элемент порога); двери оборудовать доводчиком с задержкой автоматического закрывания не менее 5 секунд; установить кнопку вызова персонала в пределах досягаемости с уровня земли.

Путь (пути) движения внутри здания:

Установить недостающие поручни вдоль обеих сторон маршей лестниц 0,9м. и 0,5м. (п.4.1.14, 5.2.15 СП 59.13330.2012, п. 3.32 СНиП 35-01-2001); увеличить дверные проемы до ширины рабочего полотна в свету не менее 90 см. или ширины достаточной для проезда детского кресла-коляски с посторонней помощью; снизить высоту порогов (не более 1,4см. один элемент порога); при необходимости передвижения по внутренним лестницам для инвалидов использующих кресла-коляски приобрести мобильный подъемник.

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта):

Оборудовать места для лиц с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата не менее 5% от общего количества мест, возможна установка индукционного контура).

Санитарно-гигиенические помещения:

В группах, где имеются унитазы установить опорные поручни, оборудовать поручнями раковины.

Система информации на объекте:

На всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели, рельефные (тактильные) полосы, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, и т. д.) (п. 5.5 СП 59.13330.2012).

Полное соответствие объекта нормативным требованиям в части доступности для МГН возможно только при капитальном ремонте и/или реконструкции.

Центральный вход в здание не соответствует нормам доступности МГН. Помещение нуждается в капитальном ремонте. Санитарно-гигиенические помещения не соответствуют нормам доступности инвалидов и МГН. Визуальные, акустические, тактильные средства и устройства информации отсутствуют. На пути следования к объекту частично отсутствует тротуар, вследствие чего путь проходит по проезжей части дороги.

4. Управленческие решения.

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работ)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Необходим ремонт дорожного покрытия Установка визуальной и тактильной информации
2.	Входы в здание	Индивидуальное решение с ТСР
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСР
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждаются
8.	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР

*-указывается один из вариантов (видов работы). Индивидуальное решение с ТСР

5. заключение о доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (отметить фактическую доступность)

Степень доступности объекта	Фактическая доступность для инвалидов и других МГН				
	На кресле-коляске (К)	С поражением опорно-двигательного аппарата (О)	С поражением зрения (С)	С поражением слуха (Г)	Другие МГН
Объект полностью доступен	нет	частично	нет	да	нет
Объект доступен в зоне оказания услуг	нет	да	нет	нет	нет
Объект частично доступен	нет	да	нет	да	да

6. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа (выходов) в здание | на <u>3</u> л. |
| 3. Пути движения в здании | на <u>4</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>4</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенические помещений | на <u>2</u> л. |
| 6. Системы информации(и связи) на объекте | на <u>2</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте на 10 л

Полтажные планы паспорт БТИ на 1 л

Руководитель рабочей группы заведующая Е.И. Екимцова
(Должность, Ф.И.О.)

Члены рабочей группы:

Коллеж - И.В. Коменченко старший воспитатель
(Должность, Ф.И.О.)

Завхоз - И.А. Лукишина
(Должность, Ф.И.О.)

(Должность, Ф.И.О.)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

(Должность, Ф.И.О.)

(Должность, Ф.И.О.)

представители организации
расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.)

(Должность, Ф.И.О.)

Управленческое решение согласовано « _____ » _____ 2018г.
Комиссией(название) _____

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБДОУ № 94 « Детский сад общеразвивающего вида»

Кемевская область, г.Кемерово, пр.Ленина, 122-б

(наименование объекта, адрес)

N пп	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимость (по шкале от 1 до 5)	Содержание	Виды работ
1	Вход (входы) на территорию	есть	-	3	Недостаточная ширина входной калитки и отсутствие визуальной информации для слабовидящих групп населения	К.С.О	Расширение входной калитки. Установка визуальной информации, тактильных и акустических обозначений.	-
2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	3,4,5	Асфальтовое покрытие в выбоинах. отсутствие визуальной информации для слабовидящих групп населения	К.О. С	Замена асфальтового покрытия. Установка визуальной информации, тактильных и акустических обозначений	-
3	Лестница (наружная)	есть	-	6,7,8	Отсутствие съездов и визуальной информации	К О, С	Установка визуальной и тактильной информации	-
4	Пандус (наружный)	нет	-	6,7,8	-	-	Установка	-

5	Автостоянка и парковка	нет	-	1.2	-	-	Выделить места для парковки инвалидов, обозначить их соответствующими международными символами	-
	ОБЩИЕ требования к зоне						Обеспечить своевременное получение визуальной и акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушением зрения	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности ^{<*>} (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ^{<***>} к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		на плане	N фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, У,), ВНД-И (С, К,О)	-	-	Индивидуальное решение с ТСР, капитальный ремонт.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно. ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Территория, прилегающая к зданию, доступна частично. Необходимо согласование работ со специалистами по установке информационной поддержки МПН на всех путях движения к входу в здание. Индивидуальное решение с ТСР-тактильные дорожки, звуковые средства. Ремонт асфальтового покрытия. Оборудование автостоянки для спецавтотранспорта инвалидов

Приложение 2
к Акту обследования
к паспорту доступности
от «__» ____ 20__ г.

1. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МБДОУ № 94 « Детский сад общеразвивающего вида»

Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Ленина, 122-б

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Лестница (наружная)	есть	-	6,7, 8	отсутствуют поручни и противоскользящее покрытие на краях ступеней. - отсутствие тактильной и контрастной информации перед началом марша лестницы; - отсутствие контрастной маркировки крайних ступеней;	К.О.С	установить недостающие поручни вдоль марша лестницы в соответствии с нормативными требованиями на высоту 0,9м. и 0,5м. (п. 4.1.14, 5.2.15 СП 59.13330.2012, а так же п. 3.32 СНиП 35-01-2001); -установить противоскользящее покрытие на края ступеней, - устранить отсутствие подступенка, -установка тактильной предупредительной информации перед маршем, нанесение контрастной маркировки на крайние ступени)	- ГР, ИСТ, Орг

2	Пандус (наружный)	нет	-	6.7.8	-	-	установить пандус на высоту входной площадки: входы в группы расположенные на первом этаже (придерживаться требований п. 4.1.14 СП 59.13330.2012)	ТСР
3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	8	Отсутствует световой и звуковой маяк	К.О.С	- размещение кнопки вызова персонала (перед дверью) (переговорного устройства) на нормативной высоте персонала в пределах досягаемости с уровня земли с закреплением ответственного сотрудника за встречу и сопровождение МПН.	- ТСР ГР. Орг.
4	Дверь (входная)	есть	-	9	Пороги входных дверей более 3 см. Доводчики не соответствуют требованиям	К.О.С	увеличить дверные проемы до ширины рабочего полотна в свету не менее 90 см. или ширины достаточной для проезда детского кресла коляски с посторонней помощью: снизить высоту порогов входных дверей (не более 1,4 см один элемент порога); - двери оборудовать доводчиком с задержкой автоматического закрывания не менее 5 секунд	-

5	Тамбур	есть	-	10	Отсутствует световой и звуковой маяк. Узкие проемы	К.О.С	Установка визуальной информации. Расширение дверных проемов.	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначная идентификация объекта и места посещения, а также отсутствуют средства информации зон и помещений, что не соответствует п. 5.5.3 СП 59.13330.2012	Все	- обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения	ТР, ТСП, Орг.

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		на плане	N фото	
Вход в здание	ДП-И(Г.У.) ВНД-И(К.С.О)	-	-	Индивидуальное решение с ТСП

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К. О. С. Г. У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К. О. С. Г. У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно. ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Вход(входы) в здание доступны частично избирательно. Необходимо согласование работ со специалистами по установке информационной поддержки МГН на входе в здание, капитальный ремонт по оборудованию пандуса в соответствии с нормативами, установка тактильного покрытия и тактильных знаков.

Приложение 3
к Акту обследования
к паспорту доступности
от « » 20 г.

I. Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)

МБДОУ № 94 « Детский сад общеразвивающего вида»

Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Ленина, 122-б

(наименование объекта, адрес)

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть нет	на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Коридор (вестибюль). Зона ожидания. галерея. балкон)	есть нет	-	16	отсутствие комплексной информации о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений	Все	обозначить на схемах пути движения к зонам целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребности инвалидов с нарушениями зрения	ГР. ГСР. Ори.
2	Лестница (внутри здания)	есть	-	12	Отсутствует звуковой и световой маяк. не обеспечена непрерывность имеющихся поручней; - отсутствие тактильной и контрастной	К.О.С	Установка визуальной информации и установить нормативные поручни на высоте 0,9 м и 0,5м с двух сторон	ГР. ГСР. Ори